

Hauts-de-France, Somme
Lanchères
Wathiéhurt
668 route de Saint-Valery

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007753
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, étable à chevaux, remise, grange, étable, porcherie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1831, C, 401-403 ; 1987, B2, 341-345

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan similaire. Isolée, elle se situait à proximité d'un ensemble de petites habitations, probablement destinées aux ouvriers agricoles. Sur le document de 1831, le bâtiment nord occupe tout le côté de la parcelle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. De même, les éléments situés sur les côtés sud, est et nord étaient accolés. D'après la couleur de la brique et le profil du décor, l'ensemble agricole semble avoir été construit à la limite des 19e et 20e siècles. Aujourd'hui, une partie du bâtiment situé à l'ouest a été détruite.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle (?)

Description

La brique est utilisée exclusivement ici pour la maçonnerie. Chaque bâtiment est indépendant. Le logis, situé au fond de la cour, possède six travées distribuées en deux groupes de trois (chacun composé d'une porte flanquée de deux fenêtres). Trois lucarnes donnent le jour au comble à surcroît. Le toit à longs pans et pignon découvert à l'ouest est en ardoise. Les écuries sont situées sous le même toit que le logis, occupant la travée orientale. A l'est de la cour, se trouve un long bâtiment tenant lieu d'étables. Les deux portes larges coulissantes sont flanquées de part et d'autre d'ouvertures carrées. Le grenier est percé de deux gerbières (lucarnes à fenêtres pendantes) et de deux lucarnes plates. Le côté occidental est largement modifié : il semble que la partie centrale ait été détruite. Les porcheries occupent le côté sud et la remise, la partie nord, sur rue. Le pignon nord est percé d'une porte permettant l'engrangement.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Il semble que cet ensemble appartienne à la vague de construction qui a touché Wathiéhurt à la fin du 19^e siècle. Le toit des bâtiments situés à l'ouest a été remanié.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- Lanchères. Plan cadastral, 1831 (AD Somme : 3 P 1395).

Illustrations



Vue détaillée du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1831.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20068005890XAB



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005768NUCA



Vue des étables.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005769NUCA



Vue de la porcherie.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005770NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Wathiéhurt à Lanchères (IA80007312) Hauts-de-France, Somme, Lanchères, Wathiéhurt

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue détaillée du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1831.

IVR22_20068005890XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20068005768NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables.

IVR22_20068005769NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la porcherie.

IVR22_20068005770NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation