

Hauts-de-France, Aisne  
Tergnier  
1 à 13 rue Waldeck-Rousseau

## Ancienne gendarmerie de Tergnier (vestiges)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02010930

Date de l'enquête initiale : 2021

Date(s) de rédaction : 2021

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, patrimoine de la Reconstruction

Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : gendarmerie

Parties constituantes non étudiées : logement, cour

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales :

### Historique

L'activité industrielle de Tergnier justifie l'installation d'une gendarmerie dès la milieu du 19e siècle. La gendarmerie élevée à cet emplacement à la veille de la Première Guerre mondiale remplace une première gendarmerie construite en 1856, à proximité de la gare. Le bâtiment visible sur les cartes postales du début du 20e siècle présente une façade à élévation ordonnancée dont les quinze baies de l'étage et du rez-de-chaussée ne sont pas alignées en travées. Côté rue, la parcelle est close d'un mur. L'édifice reconstruit après la Première Guerre mondiale est visible sur la vue aérienne (IGN) de 1931. Les logements détruits durant la seconde guerre mondiale ont été reconstruits après 1949.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, milieu 20e siècle

### Description

L'édifice comprend actuellement un alignement de six logements, en retrait de la rue et une cour en fond de parcelle accessible par un passage latéral. Les logements, en rez-de-chaussée surélevé sur cave, comptent un étage carré. Ils sont accessibles par un perron formé de quelques marches. A l'est, les logements d'origine(n° 1 à 7) ont fait l'objet d'une rénovation (enduit des façades sur rue) et d'un regroupement (N° 1-3). A l'ouest (n° 9 à 13), les logements ont été reconstruits après la seconde guerre mondiale. L'ensemble est construit en briques et couvert d'ardoises.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré

### Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié, vestiges

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

## Références documentaires

### Documents figurés

- Tergnier. **Vue aérienne**, 26 juin 1931 (IGN ; C94PHQ4451\_1931\_NP3\_HR50\_0005).

### Périodiques

- [Extrait du 20 juin 1850]. *Le Journal de la ville de Saint-Quentin et de l'Arrondissement*, p. 4.  
Construction d'une caserne de gendarmerie. 17/06/1856, p. 2.

## Illustrations



La gendarmerie. Vue  
aérienne, 1931 (IGN ;  
C94PHQ4451\_1931\_NP3\_HR50\_0005).  
Phot. Isabelle Barbedor  
IVR32\_20210205190NUCA



Vue générale.  
Phot. Isabelle Barbedor  
IVR32\_20220205062NUCA



Les logements d'origine remaniés.  
Phot. Isabelle Barbedor  
IVR32\_20220205063NUCA

## Dossiers liés

**Oeuvre(s) contenue(s) :**

**Oeuvre(s) en rapport :**

La ville de Tergnier (IA02003248) Hauts-de-France, Aisne, Tergnier

Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



La gendarmerie. Vue aérienne, 1931 (IGN ; C94PHQ4451\_1931\_NP3\_HR50\_0005).

IVR32\_20210205190NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) IGN

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR32\_20220205062NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Les logements d'origine remaniés.

IVR32\_20220205063NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation