

Hauts-de-France, Somme
Allery
126 Chemin de la Messé

Ancien tissage de jute Edmond Niquet

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00076404
Date de l'enquête initiale : 1988
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : tissage
Précision sur la dénomination : tissage de jute
Appellation : tissage Niquet Edmond
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, chaufferie, transformateur, cour, logement patronal, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1982, AC, 27, 28, 31

Historique

Tissage de jute construit à la limite du 19e siècle 20e siècle avec remises et logement patronal ; agrandi au milieu 20e siècle par des ateliers de fabrication en sheds.
En 1952, l'entreprise était sous la raison sociale Raymond Niquet. 1962 : plus de 20 salariés.
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle (?), milieu 20e siècle

Description

Logement patronal en élévation ordonnancée, à un étage carré, précédé d'une remise en essentage de planches et torchis avec mascarons en tuile au pignon du bâtiment central.
Ateliers de fabrication en brique et pan de fer, sous sheds en tuile flamande mécanique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ; essentage de planches ; pan de fer
Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Couvrements : charpente métallique apparente
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; shed ; pignon couvert ; croupe
Énergies : énergie thermique ; énergie électrique

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état, établissement industriel désaffecté

Décor

Techniques : céramique

Précision sur les représentations :

Présence d'un mascarón sur le pignon du bâtiment central des remises.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue aérienne, flanc nord.

Phot. Phot'R

IVR22_19888001382P



Elévation sur rue.

Phot. Thierry Lefébure

IVR22_19888000630X



Atelier de fabrication.

Phot. Thierry Lefébure

IVR22_19888000623V

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)

Les usines textiles dans la Somme (IA80000973)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue aérienne, flanc nord.

IVR22_19888001382P

Auteur de l'illustration : Phot'R

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sur rue.

IVR22_19888000630X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fabrication.

IVR22_19888000623V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation