Hauts-de-France, Somme
Ponthoile
Morlay
156 route de Morlay

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007392
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, cour, étable, remise, porcherie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984, D3, 270-271

Historique

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Les deux bâtiments composant cette ancienne ferme sont disposés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre, formant ainsi un L. Long de sept travées, le logis est situé en léger retrait de la voie de circulation, parallèlement à celle-ci, séparé de la rue par un muret bas en brique. Le toit à longs pans et croupes est en tuiles et possède un léger coyau. L'intérieur a conservé la structure en pans de bois (mais sans le torchis) : on peut ainsi tout à fait concevoir la taille des pièces d'origine. La cheminée occupe son emplacement et ses dimensions primitives. L'habitation, autrefois concentrée au coeur du logis, était flanquée de part et d'autre par les étables. L'actuelle cuisine, accolée à la façade postérieure, était anciennement une remise. Les porcheries en brique sont situées perpendiculairement à la rue. Elles comportent quatre boxes, chacun percé d'une ouverture verticale. Elles sont pourvues d'un toit à longs pans en tuile.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; croupe ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Ne figurant pas sur le cadastre napoléonien, cette ancienne ferme semble pourtant avoir été construite peu de temps après 1833 (matériaux de construction et proportions). Les dimensions ainsi que la distribution irrégulière des ouvertures attestent leur authenticité.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20068000151XA

Vue des étables à cochons.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005060NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le hameau de Morlay à Ponthoile (IA80007269) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Morlay

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

Vue générale.

IVR22_20068000151XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des étables à cochons.

IVR22_20058005060NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation