

Hauts-de-France, Aisne
Wassigny
6 rue Maillard

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079622
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, B1, 96

Historique

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre


Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à vimberges

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble de la façade.

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201266Z

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Wassigny (IA00079610) Hauts-de-France, Aisne, Wassigny
Les maisons et les fermes du canton de Wassigny (IA00079460)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble de la façade.

IVR22_19920201266Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation