

Hauts-de-France, Nord
Ochtezeele
1530 route de Watten

Chaumière

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005808
Date de l'enquête initiale : 2025
Date(s) de rédaction : 2025
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Cassel
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : chaumière

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2025, B, 275

Historique

La date précise de construction de cette chaumière n'est pas connue. Le cadastre consulaire de 1805 atteste toutefois de sa présence au début du XIX^e siècle, suggérant une implantation ancienne. Un linteau en bois situé au-dessus de la cheminée porte la date de 1711 (ill.), qui pourrait correspondre soit à l'année de construction de la demeure, soit à celle d'une réfection importante de l'âtre.

Le cadastre napoléonien de 1833 révèle l'existence, sur la même parcelle (n°590, située au sud du plan), de plusieurs modules bâtis alignés aujourd'hui disparus (voir sources en ligne).

Si la chaumière actuelle a subi des restructurations, elle conserve visiblement une trame ancienne.

Un incendie s'est déclaré dans la chaumière le 11 mars 2025 (voir lien web), portant atteinte à ce témoin rare de l'architecture traditionnelle en Flandre intérieure.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)

Période(s) secondaire(s) : 19e siècle ()

Dates : 1711 (porte la date)

Description

Implantée dans un écrin de verdure, à l'écart de la route de Watten, la chaumière se situe dans la partie sud du village, à quelques mètres à l'ouest du cours d'eau la Peene Becque. Elle adopte un plan rectangulaire et une orientation est-ouest. L'édifice présente une maçonnerie en brique. La façade orientale, sobre, est rythmée par cinq travées régulières, comprenant deux portes situées à chaque extrémité. Le pignon est, découvert, ne comporte qu'une unique baie rectangulaire.

La couverture est formée par un toit de chaume à deux pans, dont la base des égouts, retroussés, est soulignée par une rangée de pannes flamandes. Le faîtage est marqué par des pannes faîtières surmontées d'une souche de cheminée en brique. Le chaume est soigneusement travaillé sur la partie supérieure de la toiture, évoquant une finition sculptée.

Le versant sud du toit est percé de deux lucarnes rampantes, le versant nord d'une lucarne à jouées galbées. Le pignon ouest se termine en croupe, ce qui renforce l'impression de volume bas et allongé.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : chaume, tuile flamande

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies :

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Ce bâtiment a été sélectionné dans le cadre d'un recensement des chaumières du pays de Cassel. Il dispose d'une couverture photo de son état d'origine permettant de comparer et d'apprécier son évolution architecturale.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Périodiques

- *L'Indicateur des Flandres*.
Incendie à Ochtezeele : une chaumière en feu, de gros moyens déployés - L'Indicateur des Flandres, 11 mars 2025. [consulté le 16/05/2025].

Liens web

- Incendie à Ochtezeele : une chaumière en feu, de gros moyens déployés - L'Indicateur des Flandres du 11 mars 2025 [consulté le 16/05/2025]. : <https://www.nordlittoral.fr/240288/article/2025-03-11/incendie-ochtezeele-une-chaumiere-en-feu-des-gros-moyens-deployes>
- Ochtezeele. Cadastre napoléonien (AD Nord. Cote P 31 / 073). 1833. [consulté le 29/04/2025] : <https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/n1bpsxj4fq6/7eadb1ba-f7e2-4e1f-8a7b-ecb3186f4723>
- Ochtezeele. Cadastre consulaire (AD Nord. Cote P 30 / 264). An 13 (1805). [consulté le 29/04/2025] : <https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/mhfrcx9qz0dv/5ba9b0c8-c389-4fdc-9410-8ebab0c6ebce>

Illustrations



Façade sud de la chaumière.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902646NUCA



Pignon est.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902647NUCA



Coyau et corbeaux.
Versant nord de la toiture.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902650NUCA



Date portée sur la poutre du
manteau de cheminée "1711".
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902648NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Cassel : le territoire de la commune d'Ochtezeele (IA59005730) Hauts-de-France, Nord, Ochtezeele

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Tachet

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Façade sud de la chaumière.

IVR32_20245902646NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon est.

IVR32_20245902647NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Coyau et corbeaux. Versant nord de la toiture.

IVR32_20245902650NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Date portée sur la poutre du manteau de cheminée "1711".

IVR32_20245902648NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation