

Hauts-de-France, Somme  
Querrieu  
6 rue du Presbytère

## Ancien presbytère de Querrieu

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80000281  
Date de l'enquête initiale : 1997  
Date(s) de rédaction : 2001  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : presbytère  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1935, D, 34

### Historique

Querrieu possédait au début du 19<sup>e</sup> siècle un presbytère construit sous l'Ancien Régime : c'était un logis en torchis comportant six pièces en rez-de-chaussée, avec une hauteur sous plafond de 2,45 mètres. Ce presbytère était si dégradé en 1811, que le desservant habitait celui de Pont-Noyelles. En 1850, le conseil municipal adopta un projet de reconstruction s'élevant à 8900 francs, pour un presbytère avec étage. Mais la commune ne put réunir les fonds nécessaires. En avril 1852, le conseil municipal prit donc contact avec M. Nozo, architecte à Heilly, qui restaurait alors le presbytère de Pont-Noyelles, pour entreprendre des réparations. L'édifice était cependant si abîmé qu'il fut jugé impossible de le restaurer. Afin de le reconstruire, plusieurs projets furent dressés en 1853 : l'un par le briquetier Jumel de Franvillers (non retenu), l'autre par l'architecte amiénois Antoine, qui emporta le marché avec un devis de 5400 francs environ. Antoine intervint à plusieurs reprises à Querrieu : premier projet d'école (1853), suivi d'un second en 1864-1865, et projet d'établissement d'une tribune dans l'église (1869). Il est également l'auteur du presbytère de Contay (même canton). En 1885, furent reconstruites les dépendances du presbytère (mur de clôture, écurie et deux étables).

Période(s) principale(s) : 3<sup>e</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle  
Dates : 1853 (daté par source)  
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Henry Antoine (architecte, attribution par source)

### Description

Le presbytère est un logis en briques dont certains détails sont soulignés par l'emploi de la pierre blanche : corniche moulurée, bandeau, clés. On y accède par un perron de trois marches de grès. Une petite remise en briques occupe le côté sud de la cour, qui a en partie conservé son pavement de briques.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique  
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture  
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

## Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.

Phot. Irwin Leullier

IVR22\_20018000165X

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Querrieu (IA80000273) Hauts-de-France, Somme, Querrieu

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale.

IVR22\_20018000165X

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation