

Hauts-de-France, Oise
Vendeuil-Caply

L'habitat de la commune de Vendeuil-Caply

Références du dossier

Numéro de dossier : IA60005439

Date de l'enquête initiale : 2024

Date(s) de rédaction : 2024

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme, maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales :

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (), 3e quart 19e siècle (), 2e moitié 20e siècle ()

Dates : 1804 (porte la date), 1870 (porte la date)

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Les formes du bâti

Les formes du bâti

Les types d'habitat

Les "fermes picardes"

Si l'habitat a connu des évolutions importantes dans la seconde moitié du XX^e siècle, plusieurs maisons et fermes anciennes sont encore conservées sur les territoires de Vendeuil mais surtout de Caply. Sauf mention contraire, les habitations citées sont situées dans ce hameau, rue de Beauvais (axe principal). Il s'agit principalement de fermes picardes, habitat typique du plateau picard caractérisé par une grange alignée sur la rue et un logis en fond de cour. À l'arrière, le potager et/ou une pâture s'étirent jusqu'au sentier du tour de ville (principalement visible dans la partie ouest de Caply).

Des exemples de ces fermes picardes ont été relevés. La taille de la grange reflète la taille de l'exploitation agricole. La grange à deux "grand'portes" correspond aux fermes les plus imposantes. Ainsi au n°25 (ill.) le vaste bâtiment aligné sur la rue comprend une "grand'porte" charretière associée à une porte piétonne permettant l'accès à la cour intérieure ; et une seconde de même taille pour la grange qui servait souvent d'aire à battre. Le logis est disposé en fond de cour tandis que d'autres bâtiments agricoles (étables, écuries ?) sont implantés à droite en rentrant dans la cour.

D'autres granges sont de taille plus modeste avec une seule "grand'porte" constituant l'entrée charretière (n°14, n°84 (ill.), n°89bis et le n°29 (ill.) de la Grande Rue de Vendeuil à Vendeuil).

Les fermes à cour

Ces exploitations sont les plus importantes. Elles sont implantées sur de vastes parcelles de forme carrée. Sur le cadastre de 1934, quatre se succèdent à l'entrée nord de Caply. Les bâtiments des fermes toujours en place aux n°13 et 15 (ill.) sont organisés autour d'une vaste cour. Grange, entrée charretière et logis sont alignés sur la rue. D'après l'étude des cadastres de 1828 et 1934, elles se sont établies entre ces deux dates, probablement à la fin du XIX^e siècle lorsque de nombreuses exploitations agricoles sont remembrées en raison de l'exode rural. La date de 1870 inscrite sur les fers d'ancrage de la grange au n°15 corrobore cette hypothèse (ill.).

Les logis alignés sur la rue

Cet habitat correspond davantage au logement de l'artisan ou du commerçant bien qu'il comprît également des bâtiments à vocation agricole (basse-cour, écurie, étable). Depuis la rue, ce type d'habitat comprend un logis à un niveau (exemples aux n°2 ou 6) ou 2 niveaux (par exemple aux n°24, 30) prolongé par l'entrée charretière. La présence d'une porte piétonne alignée sur la rue pouvait indiquer l'existence d'un magasin (exemple au n°57 ou n°31).

L'évolution dans l'emploi des matériaux de construction

La rareté de la pierre dure sur le plateau picard a poussé la population à construire des habitations principalement en torchis et pans de bois. La pierre est réservée aux soubassements, et les gros blocs de calcaire sont disposés aux retombées des poteaux du bâtiment tandis que le reste du solin est en brique (exemples des granges aux n°14 et 25 (ill.)).

Les maçonneries en pans de bois recouverts de torchis sont le plus souvent protégées d'un enduit à la chaux ou de clins de bois (n°14) remplacés plus tard par de la tôle. Le torchis est parfois remplacé par de la brique en remplage (exemple de la grange au n°65 (ill.)).

Rares sont les élévations employant exclusivement la craie blanche. Des pierres provenant du théâtre gallo-romain ont certainement été remployées dans certains bâtiments. Les pignons de quelques granges alignées sur la rue sont constitués de ce matériau (n°89bis, n°25 (ill.)). Enfin des bâtiments sont édifiés intégralement en calcaire : logis et écurie ou étable au n°9 (ill.), logis aux n°12 (ill.) et 33.

La diffusion de la brique industrielle à partir du milieu du XIX^e siècle permet la reconstruction de nombreuses fermes et logis (exemple au n°29 de la rue de Beauvais où un pigeonnier est visible depuis la rue (ill.)). La grange alignée sur la rue au n°15 est un témoignage de cette période de reconstruction car elle porte la date de 1870 (ill.).

L'emploi de la brique dans les nouvelles constructions se poursuit jusqu'à la seconde moitié du XX^e siècle. D'après le recensement sur le terrain, au moins trois habitations de Caply datent des années 1950 : les numéros 66 et 68 (ill.) qui sont des pavillons semi-mitoyens et le logis au n°40.

Le béton remplace la brique dans la construction des pavillons à partir des années 1960.

Références documentaires

Documents figurés

- **Vendeuil-Caply (Oise). Cadastre dit napoléonien**, reproduction, 1828 (coll. part.).
- **Vendeuil-Caply. Cadastre rénové, 1934** [en ligne] (AD Oise ; 1964 W 170).

Illustrations



Logis (daté de 1804) et bâtiments agricoles, n°9 de la rue de Beauvais, vue depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000783NUCA



Logis en pierre, n°12 de la rue de Beauvais, vue depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000784NUCA



Grange et entrée charretière construites en 1870 (date portée), n°15 de la rue de Beauvais, vue depuis l'est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000785NUCA



Grange sur rue avec entrées charretière et piétonne, n°25 de la rue de Beauvais, vue depuis l'est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000879NUCA



Ancienne grange reconstruite en brique et pigeonnier, n°29 de la rue de Beauvais, vue depuis l'est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000878NUCA



Maisons construites dans les années 1950, n°66-68 de la rue de Beauvais, vue depuis le nord-ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000788NUCA



Grange sur la rue prolongée par une entrée charretière et un logis, n°65 de la rue de Beauvais, vue depuis le sud-est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000786NUCA



Grange sur rue, n°84 de la rue de Beauvais, vue depuis le nord-ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000789NUCA



Grange sur rue à Vendeuil, n°29 de la Grande Rue, vue depuis l'est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000882NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Vendeuil-Caply (IA60005435) Hauts-de-France, Oise, Vendeuil-Caply

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Logis (daté de 1804) et bâtiments agricoles, n°9 de la rue de Beauvais, vue depuis l'ouest.

IVR32_20246000783NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis en pierre, n°12 de la rue de Beauvais, vue depuis l'ouest.

IVR32_20246000784NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange et entrée charretière construites en 1870 (date portée), n°15 de la rue de Beauvais, vue depuis l'est.

IVR32_20246000785NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange sur rue avec entrées charretière et piétonne, n°25 de la rue de Beauvais, vue depuis l'est.

IVR32_20246000879NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancienne grange reconstruite en brique et pigeonnier, n°29 de la rue de Beauvais, vue depuis l'est.

IVR32_20246000878NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maisons construites dans les années 1950, n°66-68 de la rue de Beauvais, vue depuis le nord-ouest.

IVR32_20246000788NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange sur la rue prolongée par une entrée charretière et un logis, n°65 de la rue de Beauvais, vue depuis le sud-est.

IVR32_20246000786NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange sur rue, n°84 de la rue de Beauvais, vue depuis le nord-ouest.

IVR32_20246000789NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange sur rue à Vendeuil, n°29 de la Grande Rue, vue depuis l'est.

IVR32_20246000882NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation