Hauts-de-France, Aisne
Martigny
10 rue de Besmont

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000760
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable à vaches, étable à chevaux, remise agricole, hangar agricole, porcherie, grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, ZO, 27a

Historique

Cette ferme a conservé un logis primitif en pan de bois et torchis qui date vraisemblablement du 18e siècle. Ne comportant aucune date ou inscription, son pan de bois et plus particulièrement la forme cintrée des linteaux de ses ouvertures, sont effectivement datables de cette période. Le logis possède un four à pain, il a conservé certains de ses décors intérieurs de lambris de revêtement en chêne qui paraissent cependant dater du 19e siècle. Au cours de la 2e moitié du 19e siècle est construit la grange, à laquelle a été accolée au cours de la 1ère moitié du 20e siècle une porcherie. Un nouveau logis et des dépendances agricoles sont construits en 1927, date connue par tradition orale et qui est effectivement attestée par les actes de propriété (archives privées) . Ces archives ne comportent cependant pas le nom de l' architecte ou de l' entrepreneur qui a construit un logis qui comporte des traces modestes de l'influence de l'Art déco, mais la modénature générale de l'édifice reste très proche de l'habitat de la fin du 19e siècle. La construction de cet ensemble a entraîné l' abandon du logis du 18e siècle, aujourd'hui utilisé comme remise et dans un état proche de la ruine. Un hangar métallique a été construit au cours de la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e moitié 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1927 (daté par tradition orale, daté par source)

Description

Le logis du 18e siècle est en pan de bois et torchis avec des restes d'enduit. En rez-de-chaussée, il comporte un sous-sol voûté en moellon de pierre calcaire. L'élévation antérieure, à 3 travées, possède des ouvertures cintrées dans leur partie supérieure. Le four à pain, partiellement effondré, est en moellon calcaire et silex. Le logis est couvert d'une demi-croupe en ardoise. La grange datant de la 2e moitié du 19e siècle est en pan de bois et essentage de planches et d'ardoise, couverte d'une demi-croupe en ardoise, complétée par de l'ardoise synthétique et de la tôle ondulée. Le logis de 1927 est en brique, en rez-de-chaussée surélevé sur une cave voûtée en berceau de brique. Comportant 3 travées et un étage de comble avec 2 lucarnes à croupe débordante, les élévations sont ornées de céramique architecturale polychrome. Il est couvert d'une croupe en ardoise. Les dépendances agricoles, étables à vaches et à chevaux, formant un L inversé derrière le logis, sont en brique. Ces dépendances comportent un étage de grenier. Elles sont couvertes d'un toit à longs pans et pignon couvert en tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; enduit ; essentage de planches ; essentage d'ardoise ; brique émaillée ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture, tuile mécanique, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Couvrements : voûte en berceau ; , en tas de charge ; , en brique
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe ; croupe ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : logis différencié des dépendances ; édifice à plusieurs corps de bâtiment formant cour ; décor de brique vernissée
État de conservation : mauvais état

Décor

Techniques : céramique, menuiserie
Représentations : ornement géométrique
Précision sur les représentations :

Les élévations du logis de 1927 sont ornées d'un décor de brique émaillée polychrome formant des motifs géométriques. La pièce principale du logis en pan de bois et torchis comporte une cheminée avec son linteau et ses piédroits en lambris de chêne.

Statut, intérêt et protection

Le logis en pan de bois et torchis datant vraisemblablement du 18e siècle est l'un des rares exemples d'habitat en pan de bois et torchis de cette époque à avoir été préservé. Malgré son mauvais état de conservation et les menaces de destruction qui pèsent sur lui, ce logis présente la qualité d'être resté dans l'état qu'il avait au début du 20e siècle.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Éléments remarquables : logis
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZO.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290166NUCA

Vue générale du logis du 18e siècle et de la grange ancienne.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20020200467V

Elévation antérieure du logis de 1927.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20020200469X

Elévation postérieure
du logis de 1927.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20020200470X

Grange et porcherie.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20020200471X

Dépendances agricoles.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20020200472V

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Martigny (IA02000714) Hauts-de-France, Aisne, Martigny
Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZO.

IVR22_20080290166NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale du logis du 18e siècle et de la grange ancienne.

IVR22_20020200467V
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Elévation antérieure du logis de 1927.

IVR22_20020200469X
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Elévation postérieure du logis de 1927.

IVR22_20020200470X
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Grange et porcherie.

IVR22_20020200471X
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Dépendances agricoles.

IVR22_20020200472V
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation