

Hauts-de-France, Somme
Ponthoile
Morlay
route départementale R.D. 140

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007839
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, étable, cour, porcherie, grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1833, D3, 205-209 ; 1984, D3, 385-387

Historique

En 1833 (sur le cadastre napoléonien), la parcelle était occupée par une grande exploitation dont le plan épousait le tracé de la voirie à l'ouest. De cette ancienne ferme, il ne reste rien.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description

Cette ancienne exploitation est située en léger écart du hameau de Morlay, sur la RD 140, à la sortie du village en rejoignant la RD 940. Elle dispose donc d'un emplacement de choix. Le logis est situé de biais par rapport à la voie de circulation, orienté au sud. Sa façade se compose d'une longueur de cinq travées et ses ouvertures sont distribuées de manière totalement irrégulière. La maçonnerie est en brique pour le mur gouttereau sud et en torchis et pans de bois au nord avec solin de brique. Le rez-de-chaussée dissimule une cave (perçements du solin). Le comble à surcroît est coiffé d'un toit à longs pans en ardoise, flanqué de deux pignons découverts à couteaux picards (percé à l'est d'une ouverture semi-circulaire) et percé de trois souches de cheminée. Le décor se concentre à la corniche, pourvue de briques saillantes formant des motifs géométriques. La charpente est chevillée. Une annexe latérale flanque le logis au sud-est, elle-même joutée d'un petit bâtiment en saillie. Longue d'une travée, cette partie de l'habitation est couverte d'un toit à croupe en ardoise. Le jardinet qui occupe le devant de la propriété est clos par un muret composé d'un blocage de silex et de brique. L'ouest de la maison est accolé aux porcheries, composées de deux boxes à portes cintrées en brique. Perpendiculairement au logis, au nord de ce dernier, se situent les dépendances, en brique et solin en silex : grange et porcheries (couvertes d'un toit à pan unique en tuiles). La grange dispose d'une charpente anglaise.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; pan de bois ; appareil mixte
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon découvert ; croupe

Statut, intérêt et protection

Absent du cadastre napoléonien, il semble que le logis ait été bâti au cours de la seconde moitié du 19e siècle en torchis et pans de bois avec ajout de la partie orientale en brique à la fin du 19e siècle (couleur du matériau) et reconstruction de la façade principale également en brique au début du 20e siècle (couleur de la brique et profil du décor). Toutes les dépendances dateraient de cette dernière phase de construction. Les mangeoires des porcheries au nord ont été condamnées.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005453NUCA



Vue postérieure.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005455NUCA



Vue de l'étable depuis
la cour postérieure.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005456NUCA



Vue détaillée d'une des
fermes de la charpente.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005457NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Morlay à Ponthoile (IA80007269) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Morlay

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22_20078005453NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure.

IVR22_20078005455NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'étable depuis la cour postérieure.

IVR22_20078005456NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée d'une des fermes de la charpente.

IVR22_20078005457NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation