



Maison fin XVIIIe siècle : pignons débordants, toiture brisée avec lucarne à fronton, premier niveau enduit avec décor de faux appareil et second niveau recouvert d'enduit lisse, tables décoratives dans le bandeau d'attique, chambranles à crosettes avec archivolte moulurée horizontale sur le cadre en arc segmentaire de la baie - 11, rue Joffre (maison de gauche).

IVR32_20235901031NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation