



Premier étage, coursière de tir, vers l'est, au grand-angulaire. Des volets horizontaux permettaient d'occulter les embrasures de tir. A droite, on en distingue encore les dispositifs d'attache au mur que le crochet de maintien au plafond

IVR32_20175900546NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Marc Ramette

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation