



Haut des grandes arcades (mur sud de travées ouest) : fissures dans les écoinçons

IVR31_20106202631NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Decrock

Date de prise de vue : 2010

(c) Ville de Saint-Omer ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation