



Maison fin XVIIIe siècle : pignons débordants, toiture brisée avec lucarne à fronton, premier niveau enduit avec décor de faux appareil et second niveau recouvert d'enduit lisse, tables décoratives dans le bandeau d'attique, chambranles à crosettes avec archivolte moulurée horizontale sur le cadre en arc segmentaire de la baie - 11, rue Joffre (maison de gauche).

IVR32_20235901031NUCA

Auteur(s) de l'illustration Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2023

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[IA59005699] Le patrimoine bâti du Quesnoy : caractéristiques architecturales du bâti vernaculaire