



Position de l'édifice (cercle rouge) sur une photographie aérienne britannique du 04/01/1918. La neige souligne bien les infrastructures portuaires ainsi que les lignes brisées des réseaux de fils barbelés

IVR32_20175901529NUCA

Auteur(s) de l'illustration Jean-Marc Ramette

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Imperial War Museum, London, United-Kingdom

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[IA59005071] Casemate d'observation 629