




État de la grande tranchée d'Havrincourt après la Première Guerre mondiale. Destruction des ponts et d'une partie des berges maçonnées. Cuvette partiellement comblée. Carte postale, après 1918.

IVR32_20226200278NUCAB

Auteur(s) de l'illustration Pierre Thibaut

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[IA62005241] Ouvrage d'art dit grande tranchée d'Havrincourt