



Vue de face : la toiture à longs pans et croupe ainsi que l'alternance de brique et de moellons de calcaire dans l'entourage des baies sont typiques de la 1ère moitié du XVIIIème siècle.

IVR32_20235901053NUCA

Auteur(s) de l'illustration Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2023

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[IA59005742] Les maisons à pignon sur rue

[IA59005995] Maison à boutique à pignon sur rue

[IA59005699] Le patrimoine bâti du Quesnoy : caractéristiques architecturales du bâti vernaculaire