



Maison, première moitié du XVIIIe siècle : pignons débordants et toiture brisée s'achevant par un cheneau, premier niveau recouvert d'un enduit posé en bossage plat continu et second niveau simplement badigeonné, fer d'ancrage ouvragé - 35, rue Thiers.

IVR32_20245900810NUCA

Auteur(s) de l'illustration Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[IA59005699] Le patrimoine bâti du Quesnoy : caractéristiques architecturales du bâti vernaculaire