



Maison - 7, rue Valory : exemple de maison en rez-de-chaussée avec un niveau de combles. Toutes les baies de la maison ont été reprises : le linteau en IPN en $\mathbb{I}$ est typique du milieu du XIXe siècle.

IVR32_20245900759NUCA

Auteur(s) de l'illustration Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[A59005699] Le patrimoine bâti du Quesnoy : caractéristiques architecturales du bâti vernaculaire