



Angle rues Fournier et Thiers : exemple de juxtaposition d'époques constructives. De gauche à droite : maison rebâtie dans les années 1950 avec ses entourages de baies en brique émaillée, maison de la première moitié du XIXe siècle entièrement en brique, y compris le soubassement, et maisons du XVIIIe siècle reconnaissables à leur croupe et à la présence d'enduit nid d'abeille.

IVR32_20245900320NUCA

Auteur(s) de l'illustration Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[IA59005699] Le patrimoine bâti du Quesnoy : caractéristiques architecturales du bâti vernaculaire